



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБ УДО «ЦТТ»
г.Бородино
/М.А.Литвинцева/

22.05.2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

МБ УДО «ЦТТ»

22.05.2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул.Маяковского,30,
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1635,44 кв.м.
- земельный участок: 13073 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1952 г.,
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта 1996г.
- 1.6. Название собственника объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества» г. Бородино
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663981,Красноярский край, г.Бородино, ул. Маяковского, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительное образование детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: тротуар.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - 3.2.1. расстояние 160 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.
 - 3.2.3. наличие пешеходного перехода и его характеристика: нерегулируемый пешеходный переход
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет визуальная
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»

4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности объекта <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ, ВНД- С
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 этаж ДУ- Г, ДЧ-И(О, У, К), ВНД-С 2 этаж ДЧ-И (О, У), ВНД- К, ДУ- Г, С
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1 этаж ДУ (О, С, У, Г, К), 2 этаж ВНД- К, ДУ- Г, О, С, У
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г, О, У, С, К)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ Территория и объект для инвалидов ДУ.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2021гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

В 2017г.- адаптация сайта учреждения с учетом потребностей инвалидов, 2018г. – установка монитора со справочным материалом в фойе, установка новой входной двери, 2019г. расширение 1 дверного проема в учебный кабинет на 1 этаже, замена полового покрытия на 1 этаже, 2020г.- ремонт асфальтного покрытия перед входной группой, устройство дверного проема в санитарную комнату на 1 этаже и ремонт санитарной комнаты, установка унитаза и системы вызова в санитарной комнате, установка поручней по периметру здания, тактильных табличек, переносного (перекатного) пандуса, устройство тактильной плитки на 1 этаже, кнопки вызова и тактильных табличек на входной группе, приобретение подъемника, видеувеличителя, индукционной системы, парты для инвалидов- колясочников, устройство навеса над входной группой.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации


4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации <http://sut.obrborodino.ru>

5. Особые отметки

Председатель комиссии
Директор


 /М.А.Литвинцева/
(Подпись)

Члены комиссии:

Зам. директора по АХЧ

 /Н.Г.Болдырева/
(Подпись)

Заместитель директора по УВР

 /Ю.О.Санина /
(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБ УДО «ЦТТ»
 г.Бородино
 М.А. Литвинцева/
 22.05.2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 N 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта 663981, Красноярский край, г.Бородино, ул.Маяковского,30,
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1635,44 кв.м.
 - земельный участок: 13073 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1952 г.,
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта 1996г.
- 1.6. Название собственника объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества» г. Бородино
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663981, Красноярский край, г.Бородино, ул. Маяковского, 30
- 1.8. Форма собственности объекта: оперативное управление
- 1.9. Пропускная способность объекта: 880 чел.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности дополнительное образование детей и взрослых
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг – очная, очно-заочная, дистанционная
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента 5-18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов все категории

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: тротуар,
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 3.2.1. расстояние 160 м
 3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.
 3.2.3. наличие пешеходного перехода и его характеристика: нерегулируемый пешеходный переход
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- 3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности объекта <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ, ВНД-С
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 этаж ДУ-Г, ДЧ-И(О, У, К), ВНД-С

		2 этаж ДЧ-И (О, У), ВНД- К, ДУ- Г, С
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1 этаж ДУ (О, С, У, Г, К), 2 этаж ВНД- К, ДУ- Г, О, С, У
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г, О, У, С, К)

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов - территория и объект для инвалидов ДУ.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-Б

5. Особые отметки

Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от 22.05.2019г. N 1, акта обследования объекта от 22.05.2019г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДЧ	Доступно частично
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

ТР	Текущий ремонт
ПСД	Подготовка проектно-сметной документации
Стр	Строительство
КР	Капитальный ремонт
Рек	Реконструкция
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия